

BOYA DE HIBERNACIÓN

SIN
BÓRICO

Boya especial invernaje. 5 efectos: desinfectante, algicida, floculante, estabilizante de cloro, regulador de pH

Dosificador flotante para invernaje piscinas. Permite mantener una dosis constante de cloro y antialgas durante toda la época del invierno. Producto altamente concentrado, puede decolorar superficies de liner, fibra o lámina armada en caso de contacto prolongado de la boya con la superficie de las paredes o el suelo. Evitar contacto directo con piscinas de liner, lámina armada, de fibra o pintadas, ya que pueden decolorar la superficie de forma irreversible.

COMPOSICIÓN

- Ácido tricloroisocianúrico: 96,5 % (CAS: 87-90-1)
- Sulfato de aluminio 3,2% (CAS: 10043-01-3)
- Sulfato de cobre 0,3%, (CAS: 7758-99-8)

FORMATOS

- ACT-500-0587 - Boya 2 kg

INSTRUCCIONES Y DOSIS

- Utilizar un dosificador cada 50 m³ cortando la única fila de tres salientes (tetones) en ambos lados del dosificador y depositarlo en el centro de la piscina con la tapa hacia abajo. En caso de necesitar mayores dosis, cortar un mayor número de tetones de igual manera.
- Medir periódicamente el nivel de cloro para que se encuentre entre 0,6 y 1,5 ppm.
- Para piscinas de más de 50 m³ poner otro dosificador por cada 50 m³ Cuando el dosificador se inclina todavía queda algo de producto. Cuando el dispositivo flote deberá reponerlo por uno nuevo. (duración aproximada 7/9 semanas).
- Se aconseja que el dosificador se sitúe en el centro de la piscina y evitar que permanezca prolongadamente junto a la pared.
- Se recomienda poner 1-2 h de filtración diaria.



PRECAUCIONES DE USO

- No utilizar el producto en presencia de bañistas.
- No abrir el envase sin dosificar adecuadamente.
- Envase de un solo uso, no abrir, ni rellenar.
- NO MEZCLAR CON NINGÚN OTRO PRODUCTO.

INTOXICACIÓN

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. TEL 91 562 04 20. (24H) CODIGO UFI: RWV9-VE18-PF0A-6C58